

INSTRUCTIONS

- A) Battery Required: CR2032 battery
- B) Power Switch: slide ON or OFF
- C) Press °C/°F button to switch to °C or °F
- D) Auto-off feature will shut off thermometer after 2 min on inactivity. Press any button to wake.
- E) Press "HOLD" button and the LCD will display "HOLD" and will keep the current temperature value; press "HOLD" button again and it will enter the real-time temperature mode, "HOLD" will disappear, and the temperature will update every second.
- F) Each time you press the "HOLD" button the backlight will illuminate for 3 seconds.
- G) If the LCD font is not very clear the battery is almost out of power and needs to be replaced.
- H) When not in use slide the power switch to "OFF".

DIRECTIVES


- A) Batterie requise : Pile de CR2032
- B) Interrupteur : glissez à ON (en marche) ou OFF (arrêt).
- C) Appuyez sur la touche °C / °F pour passer de °C à °F.
- D) Le fonction d'arrêt automatique arrêtera le thermomètre après 2 min d'inactivité. Appuyez sur n'importe quel bouton pour le réveiller.
- E) Appuyez sur la touche « HOLD » (maintien) et l'écran LCD affichera le mot « HOLD » et la température actuelle ; Appuyez sur la touche « HOLD » (maintien) à nouveau et le thermomètre entrera en mode de température en temps réel, le mot « HOLD » disparaîtra et la température sera mise à jour chaque seconde.
- F) Chaque fois que vous appuyez sur la touche « HOLD » (maintien), le rétro-éclairage s'allumera pendant 3 secondes.
- G) Si les chiffres sur l'écran LCD ne sont pas clairs, la batterie est presque épuisée et doit être remplacée.
- H) Lorsque vous ne l'utilisez pas, glissez l'interrupteur à « OFF » (arrêt).

INSTRUCCIONES

- A) Batería necesaria: Batería CR2032 (incluida).
- B) Llave de encendido: deslizar hacia ON o OFF.
- C) Presionar el botón °C/°F para cambiar entre °C y °F.
- D) La función de apagado automático apagará el termómetro después de 2 minutos de inactividad. Presione cualquier botón para volver a activarlo.
- E) Presionar el botón "HOLD" y la pantalla mostrará "HOLD" manteniendo el valor de la temperatura actual; presionar nuevamente botón "HOLD" para volver al modo de medición en tiempo real, desaparecerá "HOLD" y la medición de temperatura se actualizará cada segundo.
- F) Cada vez que se presione el botón "HOLD" la pantalla se iluminará durante 3 segundos.
- G) Si la pantalla LCD no es muy clara significa que la batería está casi agotada y hay que reemplazarla.
- H) Cuando se use, mover la llave de encendido a OFF.

ANWEISUNG

- A) Erforderliche Batterie: CR2032 Batterie
- B) Netzschalter zum EIN und AUS schalten
- C) Drücken Sie die °C / °F-Taste, um zu °C oder °F zu wechseln
- D) Die Auto-Off-Funktion schaltet das Thermometer nach 2 Minuten bei Inaktivität aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um es wieder zu aktivieren.
- E) Drücken Sie die "HOLD"-Taste und das LCD zeigt "HOLD" an und wird den aktuellen Temperaturwert beibehalten. Drücken Sie die Taste "HOLD" wieder und es wird in den Echtzeit-Temperatur-Modus gewechselt, "HOLD" verschwindet und die Temperatur wird jede Sekunde aktualisiert.
- F) Bei jeder Betätigung der "HOLD"-Taste aktiviert sich die Hintergrundbeleuchtung für 3 Sekunden.
- G) Wenn die LCD-Schrift nicht mehr klar ist und schwächer wird, ist die Batterie leer und muss ersetzt werden.
- H) Schieben Sie den Netzschalter bei Nichtbenutzung auf "OFF".



MADE IN CHINA FOR: | FABRIQUÉ EN CHINE POUR: |
 HECHO EN CHINA PARA: | HERGESTELLT IN CHINA FÜR:

ONWARD MANUFACTURING COMPANY LIMITED

585 Kumpf Drive • Waterloo, Ontario, Canada • N2V 1K3 ©2022

Broil King Deutschland GmbH

Spinnerweg 51-54 • 53783 Eitorf ©2022

www.broilkingbbq.com

1-800-474-5776